

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE  
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO


Isométrica

Vista Frontal

Planta Baixa

Labels in the drawing:

- Armaduras negativas (N1) (continuidade das lajes)
- Armaduras de distribuição (N2) (amarrado às arm. negativas)
- Laje 1
- Laje 2
- Viga
- Armadura negativa (superior) (continuidade das lajes)
- Armaduras de distribuição
- Laje 1
- Laje 2
- Viga
- eixo da viga
- 3 N1 øX.X c/cos
- N2
- Laje 1
- Laje 2
- Fios de distribuição
- Fio | Armadura de distribuição
- N1
- 6 N2 øX.X c/cos

[illegible]